

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA SOFIA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0037-43	FECHA:	28/05/2,025



FOTO. Sustitucion de lamina normal por lamina troquelada calibre 26 aluzinc
1



FOTO. Mejoramiento de circulacion de malla metalica por Block
2




FOTO. Mejoramiento de pintura exterior de pared
3



FOTO. Instalacion de puerta de metal de 1.01mst x 2.07 mst
4




FOTO. Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial
5



FOTO. Mantenimiento de Estructura de metal
6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA SOFIA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0037-43	FECHA:	28/05/2025



FOTO. Mejoramiento de pintura en interior de pared

7



FOTO. Mejoramiento de pintura de puerta de metal

8



FOTO.



FOTO.




FOTO.






FOTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--