

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cooperativa Semarac I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Semarac I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0042-43	FECHA:	24/02/2025



Foto 1: se ve que el estaso de la pintura de la pared del edificio escolar y el servicio sanitario necesita mantenimientos



Foto 2: El techo del edificio escolar están dañados se requiere en su totalidad el mantenimiento.



Foto 3: Se ve que es necesario mejorar esa rampa, porque la mitad ya se desborono y dificulta el ingreso a ese edificio



Foto 4: se observa que es necesario realizar mantenimiento el cerquillo de ese corredor es notorio que se encuentra en mala estado.



Foto 5: Es Mantenimiento de las ventanas y pintura de la pared de la parte de atrás del edificio escolar



Foto 6: Se requiere reparación de ventanas y reposición de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

