

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Esquipulas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Esquipulas Seyaxab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0085-43	FECHA:	20/2/2025



foto 1. El piso del corredor de la escuela esta deteriorada, con grietas.



foto 2. el piso dentro de las aulas estan en mal estado, lo que necesita realizar un cambio



foto 3. el area perimetral del establecimiento esta deteriorada



foto 4. algunos vidrios estan quebrados



foto 5. la pintura en todo el establecimiento necesita remozarse



foto 6. el piso del corredor y las aulas estan en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico