

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE LA CALERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0106-43	FECHA:	28/05/2025



FOTO. Sustitucion de lamina normal por lamina troquelada calibre 26 aluzinc de cocina 1



FOTO. Cambio de vidrios por balcon 2



FOTO. Sustitucion de lamina normal por lamina troquelada calibre 26 aluzinc de Aula 3



FOTO. Mantenimiento de cubierta de lamina 4




FOTO. Mejoramiento de pintura exterior de patred 5



FOTO. Instalacion de puerta de metal de 103 mst x2.06 mst 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE LA CALERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0106-43	FECHA:	28/05/2025



FOTO. Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial lado atrás 7



FOTO. Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial enfrente 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--