

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO CHAPULIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0123-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS. MODULO 1,2,3, BODEGA Y DIRECCIÓN



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS. MODULO 1,2,3, BODEGA Y DIRECCIÓN



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC



Foto 5: PINTADA DE ADENTRO Y AFUERA



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE ALTURA CON BLOCK, CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE MADERA POR METAL Y CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento Pùblico

