

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM COMUNIDAD TAPILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TAPILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0031-41	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa que la pintura de la escuela se encuentra en mal estado, presentando desgaste, decoloración y desprendimientos.



Foto 2: Se identifica el mal estado de la estructura del techo, ya que el desgaste de la madera ha debilitado su resistencia, representando un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.



Foto 3: Se observa que el salón no cumple con las condiciones adecuadas para el uso de la comunidad educativa, lo que afecta el desarrollo de las actividades escolares y el bienestar de estudiantes.



Foto 4: Se identifica que las ventanas fueron instaladas de manera improvisada y no cumplen con las condiciones adecuadas, lo que afecta la seguridad, ventilación e iluminación del espacio educativo.



Foto 5: Se observa que el salón de clases no cuenta con un piso de concreto, lo que afecta las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.



Foto 6: Se observa que el techo se encuentra en mal estado, lo que provoca filtraciones de agua durante la época de lluvias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPR

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público