

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA OQUEBA XICACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0064-41	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA: se necesita cambiar las láminas por láminas troqueladas.



Foto 2: cubierta de lámina parte de atrás.



Foto 3: estructura a techo: sustitucion de estructura de techo por metal legitimo y de madera a metal.



Foto 4: sustitucion de puerta de metal.



Foto 5 se necesita cambio y ampliación de ventanas adecuadas para un aula escolar para mejorara ventilación, tanto por delante como atrás.



Foto 6: piso: cambio de torta de cemento por piso ceramico, para un ambiente mas agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA OQUEBA XICACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0064-41	FECHA:	



Foto 7: piso aula no 2: cambio de torta de cemento a piso cerámico para un ambiente mas agradable.



Foto 8: canales y bajadas pluviales: sustitucion de canal y colocacion de bajadas pluviales.



Foto 9: pared: rehabilitación de pared, el block se desborrona por la antigüedad que tiene y pone en riesgo la seguridad de los niños de parvulos.



Foto 10: altura de pared: ademas la altura no es el adecuado considerando que es area de calor, se sofa en el aula, por ende es incomodo para los niños.



Foto 11 sistema electrico: mejoramiento del cableado e iluminación, ademas de la instalcion de tomacorrientes.



Foto 12: Pintura: Aplicación de pintura en las paredes luego de la rehabilitación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

