

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA SECHINACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHINACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-00066-41	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se ha identificado el deterioro general de la infraestructura de la escuela, evidenciando daños en distintos elementos que afectan su funcionalidad y seguridad.



Foto 2: Se ha identificado desgaste y deterioro en la cubierta de láminas del centro educativo, lo que afecta su funcionalidad y pone en riesgo la protección de la infraestructura.



Foto 3: Se ha identificado el deterioro de la torta de concreto, evidenciando desgaste que pueden afectar la estabilidad y seguridad de la estructura.



Foto 4: Se ha evidenciado que las puertas del centro educativo se encuentran en mal estado, presentando deterioro que afecta su funcionalidad, seguridad y durabilidad.



Foto 5: Se ha observado que la estructura del techo está construida con material de madera, lo que representa un riesgo para la estabilidad del establecimiento en el desgaste natural de la madera.



Foto 6: Se ha identificado que el módulo de los servicios sanitarios no cuenta con las condiciones adecuadas para su uso por parte de los estudiantes. Las deficiencias en la infraestructura pueden afectar la higiene y la salud de la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Yat Tux

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

