

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. COMUNIDAD SECACAO RUBEL SAGONAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECACAO RUBEL SAGONAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0071-42	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se puede observar el deterioro de la torta de concreto, evidenciando grietas y un desgaste notorio a la vista.



Foto 2: Se observa que la fachada del establecimiento muestra signos evidentes de deterioro, lo que indica la necesidad de remozamiento.



Foto 3: Se identifica el mal estado de la puerta debido al desgaste natural de la madera.



Foto 4: Se observa que las ventanas del centro educativo son provisionales y están fabricadas de madera, lo que puede afectar la seguridad, ventilación e iluminación de los espacios.



Foto 5: Se identifica que la cubierta de láminas del centro educativo se encuentra en mal estado, lo que provoca filtraciones de agua durante la época de lluvias.



Foto 6: Se observa el deterioro en la estructura del techo, causado por el desgaste natural de la madera con el paso del tiempo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Directo del Representante Público