

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECHINACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0209-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se evidencia el mal estado de la cubierta del techo del establecimiento, lo que compromete la seguridad y protección de la infraestructura.



Foto 2: Se ha observado que la estructura del techo se encuentra en mal estado, lo que representa un riesgo para la seguridad y estabilidad del establecimiento.



Foto 3: Se ha identificado que los vidrios de las ventanas se encuentran en mal estado, la rotura o desgaste de los vidrios puede representar un riesgo para los estudiantes.




Foto 4: Se observa el desgaste y mal estado de las puertas del establecimiento, lo que afecta su funcionalidad, seguridad y durabilidad.



Foto 5: Se observa que el portón de la división del aula se encuentra en mal estado, presentando deterioro que afecta su funcionalidad y seguridad.




Foto 6: Se observa el daño en la pared, lo que provoca que durante la época de lluvias absorba mucha humedad y puede afectar la integridad de la estructura al generar hongos o moho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Yaj Tux

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

