

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SESAQUIQUIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAQUIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0226-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de la torta de concreto en el salón de tercero primaria, presentando grietas y desgaste en su estructura.



Foto 2: Se observa el deterioro de la torta de concreto en el salón de cuarto primaria, presentando grietas y desgaste en su estructura.



Foto 3: Se observa el deterioro de la torta de concreto en el salón de primero primaria, presentando grietas y desgaste en su estructura.



Foto 4: Se observa el deterioro de la torta de concreto en el salón de segundo primaria, presentando grietas y desgaste en su estructura.



Foto 5: Se observa que la división entre salones en el edificio No. 1, específicamente en el salón de segundo primaria, ha sido construida de manera improvisada con madera. Esta estructura presenta deficiencias en estabilidad y aislamiento.



Foto 5: Se observa que la división entre salones en el edificio No. 1, específicamente en el salón de primero primaria, ha sido construida de manera improvisada con madera. Esta estructura presenta deficiencias en estabilidad y aislamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mu

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

