



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquixji
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0554-41	FECHA:	6 de octubre del año 2025.



Foto 1: El Aula 1 de Párvulos 2 Sección A. el piso se encuentra en malas condiciones.




Foto 2: Aula 2, Cuarto B, el piso es de concreto y se encuentra en mal estado con agujeros.



Foto 3: Piso del aula 3 Segundo B se encuentra dañado, quebrado y con agujeros.



Foto 4: piso del Aula 4 Segundo C, se encuentra dañado con agujeros y es piso de concreto rústico.




Foto 5: piso del aula 5 Primero B, se encuentra con agujeros y es de concreto rústico.




Foto 6: el escenario esta dañado al fondo por la colocación de pegamento, las gradas estan deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquixi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0554-41	FECHA:	06 de octubre del año 2025



Foto 7: El depósito de Agua No. 1 está en mal estado necesita repello por dentro. Los tres chorros y el lavamanos en mal estado.




Foto 8: El depósito de agua No2. se encuentra en mal estado, igualmente la tubería que abastece al establecimiento. Debido a que pasa por la calle, no se sabe que tubo está dañado.



Foto 9: el portón de la entrada está dañado en sus bisagras y la lámina ya está muy dañada, necesita pintura y arreglar el lugar del candado.



Foto 10: la puerta está sobrepuesta, las bisagras ya no sirven, el marco es de madera y se deterioró, por lo que está por caer el marco y la puerta.




Foto 11: la puerta necesita corregir el marco y bisagras que están dañados.



Foto 12: La puerta de la bodega no sirve, debido a que el marco se dañó igual que las bisagras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y sello Director Centro Educativo Público