

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0565-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: Aula 7 Modulo 3. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.



Foto 2: Aula 6 Modulo 3. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.



Foto 3: Aula 5 Modulo 2. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.



Foto 4: Aula 4 Modulo 2. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.



Foto 5: Aula 3 Modulo 1. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.



Foto 6: Aula 2 Modulo 1. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de E.O.P.F. SEHUBUB

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0565-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: Aula 1 Modulo 1. Se observa que el piso es de torta de concreto líquida. Por lo cual se le instalara piso ceramico.



Foto 2: Modulo 3. Se observa el desgaste de la pintura exterior del modulo, lo cual esta en mal estado y sucio.



Foto 3: Aula 6 y 7 Modulo 2. La pintura se encuentra en mal estado por el ingreso de humedad y uso de las mismas.



Foto 4: Modulo 2. La pintura se encuentra muy malgastada. Por el clima y el uso que se le da al edificio escolar.



Foto 5: Aulas 4 y 5 Modulo 2. La pintura interna de las aulas se encuentra en mal estado debido al uso que se le ha dado.



Foto 6: Bodega escolar. Se observa el mal de la pintura interno y externo, debido al clima y al uso del edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0565-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: Las puertas de las aulas de los diferentes modulos, ya presentan desgaste y oxido por el clima y el uso de las mismas.



Foto 2: aulas 4 y 5 Modulo 2, las puertas internas ya muestran desgaste y oxido, por lo cual deben ser restauradas.



Foto 3: Pasillo modulo 1. Se observa que se necesita mayor lumionicidad de los pasillos, por lo cual se debe restructurar el sistema electrico, y mejorar la iluminación para la epoca de invierno.



Foto 4: pasillo modulo 1. No cuenta con suficiente iliminación, por lo cual se debe restructurar y mejorar para la epoca de invierno.



Foto 5: Aula 4 modulo 2. Se observa que no se cuenta con suficiente iliminación electrica en el aula, por lo cual es necesario la restructuración del sistema electrico.



Foto 6: Pasillo bodega. Se necesita mejorar el sistema electrico para iluminar el area de la boda de alimentación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0565-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto1: Aula 5 modulo 2. No cuenta con buena iluminación eléctrica, lo cual es necesario restructurar, para la época de invierno.




Foto 3:




Foto 5:





Foto 4:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 E.O.R.M. ALDEA SEHUBUB	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCION
---	--	---	--