



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                             | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TONRAXTUL  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0726-41                            | FECHA:                         | 19 DE FEBRERO 2025 |



FOTO 1. Reparación de estructura de cemento y la pared del aula, donde se observa fisura la base de la estructura y necesita una remodelación adecuada.



FOTO 2. Se observa la estructura de techo en mal estado y pone en peligro la vida a los estudiantes.



FOTO 3. Se observa las láminas óxidadas y cuando llueve hay muchas goteras y necesita un cambio con láminas troqueladas.



FOTO 4. Reparación de piso de torta de concreto por lo visto está en mal estado.



FOTO 5. Se necesita reparación de repello de paredes del Módulo No.3



FOTO 6. Se necesita reparación de planchas de concreto de patio porque pone en peligro la vida de los estudiantes por resbalamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la COPB



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

