



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERÍO CHEXENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEXENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0005-41	FECHA:	11/11/2025



Foto1: Puertas en proceso de mantenimiento del módulo 1.



Foto 2: Puertas pintadas siendo instaladas nuevamente y pintura nueva aplicada .



Foto 3: Portón de la entrada principal del centro educativo siendo sustituido.




Foto 4: Piso de aula No. 4 del módulo 1, que está siendo trabajado para la instalación del piso cerámico




Foto 5: Piso de aula No. 4 del módulo 1, que está siendo trabajado para la instalación del piso cerámico




Foto 6: Paredes exteriores que estan siendo pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERÍO CHEXENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEXENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0005-41	FECHA:	11/11/2025



Foto 7: Paredes exteriores que están siendo pintadas.



Foto 8: Trabajos de sustitución de torta de concreto en corredor.



Foto 9: Trabajos de sustitución de torta de concreto en corredor.



Foto 10: Vista de Pila de cemento en porceso de renovación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

