

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERÍO CHEXENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEXENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0005-41	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: Puertas del módulo 1 con mantenimiento preventivo realizado.



Foto 2: Puertas del módulo 2 con mantenimiento preventivo realizado.



Foto 3: Portón de ingreso principal sustituido.



Foto 4: Piso cerámico instalado (aula No. 4 del módulo)



Foto 5: Paredes exteriores del módulo 1 y 2 con pintura nueva aplicada.



Foto 6: Torta de concreto del corredor (losa de patio) rehabilitada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB CASERÍO CHEXENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEXENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0005-41	FECHA:	2/12/2025



Foto 8: Torta del corredor (losa de patio) sustituida.





Foto 9: Fotografía frontal de pila sustituida .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---