

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ANA ORIENTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0054-43	FECHA:	VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2025.



Foto 1: Se observa que urge el cambio de porton de madera a metal, por su deterio y mal estado, asimismo a las columnas necesitan repello y cenillado, para impedir que personas ajenas ingresen a las instalaciones de la escuela.



Foto 2: Se observa la oxidación provoca la urgencia del cambio de láminas, así como también las puertas necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa cuando llueve y hay viento las brisas penetran dentro del aula, y por la falta de repello el block se humedece cuando llueve.



Foto 4: Se ve muy bien que la pared tien humedad por falta de repello por fuera y a la ves urge pintar el aula. Asimismo tanto el techo como su estructura no están seguras para atender a los niños.



Foto 5: Urge la instalación de canales en este lado del techado para evitar la filtración e la lluvia. También necesita mantenimiento la banqueta detrás de las aulas. Tambien las puertas principales necesitan reparaciones.



Foto 6: Se evidencia en las 3 ventanas frontales y las 3 ventanas de atrás, no tiene vidrios, por lo que urge su colocación para proteger a los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de los.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

