

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0774-43	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Modulo 1. Sustitucion de lámina por lamina troquelada maxalum calibre 26 original




Foto 2: modulo 1. Mantenimiento de estructura de metal (lijado, cepillado, limpieza, aplicación de anticorrosivo mas pintura de esmalte.




Foto 3: Modulo 2 (corredor) Sustitución de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 4: Modulo 2 (corredor) Sustitucion de lámina por lamina troquelada maxalum calibre 26 original




Foto 5: Modulo 2 (corredor) cambio de columna de madera a metal para soporte de estructura del techo.



Foto 6: Modulo 1. Sustitucion de piso entortado por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0774-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 7: modulo 2. cambio de piso de torta por piso cerámico aula 6



Foto 8: Torta de piso de concreto en aula 6 del módulo 2 que necesita ser sustituida por piso cerámico




Foto 9: Muro perimetral en malas condiciones.




Foto 10: Paredes exteriores con pintura dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público