

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xalijá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0785-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 1: Estructura de techo (costaneras) con mantenimiento realizado y techo nuevo (láminas) instalado



Foto 2: Estructura de techo (costaneras) con mantenimiento realizado y techo nuevo (láminas) instalado y pintura nueva aplicada en paredes interiores y exteriores del módulo 2



Foto 3: Canal pluvial y bajada de agua instalado



Foto 4: Mantenimiento realizado a puertas del módulo 1



Foto 5: Mantenimiento realizado a puerta módulo 1



Foto 6: Vidrios sustituidos módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xalijá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0785-43	FECHA:	26/08/2025



Foto 7: Vidrios sustituidos del módulo 2




Foto 8: Pintura nueva aplicada a paredes interiores y exteriores del módulo 1




Foto 9: Pintura nueva aplicada en paredes interiores módulo 2




Foto 10: Cableado eléctrico nuevo instalado en aulas de módulo 1 y módulo 2 (incluye lampara, cajas, flip-on, tubo)



Foto 11: Canal pluvial instalado en módulo 1




Foto 12: Tinaco y accesorios instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---