

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roimax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-3728-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Laminas del modulo 1 en mal estado que necesitan ser sustituidas, pintura exterior dañada



Foto 2: Modulo 2 laminas y estructura de techo en mal estado, vidrios quebrados y pintura exterior dañada



Foto 3: Laminas y estructura de techo en pesimas condiciones (modulo 2)



Foto 4: Mantenimiento (pintura) a puertas




Foto 5: pintura de puertas dañada



Foto 6: Vidrios quebrados que necesitan ser sustituidos por nuevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roimax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-3728-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Piso de aula 1 en mal estado (modulo 1) necesita ser reemplado



Foto 8: Piso de aula 2 en mal estado (modulo 1)



Foto 9: paredes dañadas que necesitan ser remozadas (modulo 2)



Foto 10: paredes dañadas que necesitan ser remozadas (modulo 1)





Foto 11: Sistema eléctrico deteriorado que necesita ser sustituido




Foto 12: Sistema eléctrico deteriorado que necesita ser sustituido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

