

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0041-45	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Sustitución de entortatada por piso ceramico Aula 1



Foto 2: Sustitución de entortatada por piso ceramico Aula 2



FOTO3: El corredor del INEB es necesario la sustitución de entortado por ceramico




Foto 4: El corredor del aula 2, se evidencia las malas condiciones





Foto 5: Se observa las condiciones de las laminas troqueladas. La necesidad de lijado



Foto 6: se evidencia la necesidad de la aplicación de pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0041-45	FECHA:	17/11/2025




Foto 1: Sustitución de entortatada por piso ceramico Aula 1



Foto 2: Sustitución de entortatada por piso ceramico Aula 2



FOTO3: El corredor del INEB es necesario la sustitución de entortado por ceramico



Foto 4: El corredor del aula 2, se evidencia las malas condiciones




Foto 5: Se observa las condiciones de las laminas troqueladas. La necesidad de lijado



Foto 6: se evidencia la necesidad de la aplicación de pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---