

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0051-41	FECHA:	22/11/2025



Foto1: Piso del aula con nuevo mortero y piso cerámico colocado.



Foto 2: Las paredes de blocks remozadas de este aula.



Foto 3: Sustitucion decubierta de laminas para el techo con laminas troqueladas.



Foto 4: Concreto fundido para el corredorcon piso ceramico instalado.





Foto 5: Puerta de metal instalada para el aula.




Foto 6: Ventanas de metal con vidrios instaladas en este aula o módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público