

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXA A EORM ALDEA SACSI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACSI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-11-2206-41	FECHA:	28/05/2025



Foto1: PARTE DE ATRÁS, CORREDOR Y AULA 2, COLOCACION DE COLUMNAS Y CULMINACION DE PAREDES, CON TECHO



Foto 2: PARTE DE ATRÁS DEL AULA 1, SE COLOCARA Y SE CULMINARA LA PARED Y CON TECHO INCLUIDO



Foto 3: PARTE FRONTAL DEL MODULO 1, AULA 1, INTALACION DE COLUMNAS Y CULMINACION DE COLOCACION DE PARED



Foto 4: PARTE FRONTAL DEL MODULO 1, AULA 2, INTALACION DE COLUMNAS Y CULMINACION DE COLOCACION DE PARED



Foto 5: INTALACION DE TORTA DE CONCRETO CON ALISADO EN EL AULA 1 Y 2, CON EL TECHO INCLUIDO



Foto 6: COLOCACION DE COLUMNAS DEL CORREDOR Y TORTA DE CONCRETO CON ALISADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público