

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                         |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                            | MUNICIPIO:                     | Santa Maria Cahabón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO XALITZUL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XALITZUL    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-084-45                            | FECHA:                         | 14/10/2025          |



Foto1: Vista panorámica estado actual de cubierta de lamina de escuela.



Foto 2: Paredes de escuela con deterioro.




Foto 3: Puerta con presencia de oxido por humedad.



Foto 4: Estructura de las ventanas del edificio en mal estado



Foto 5: Piso de torta de concreto de corredor con grietas



Foto 6: La escuela no cuenta con ventanas adecuadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

