



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Sanitarios no aptos para niños de preprimaria



Galera informal de pilas, improvisadas y deterioradas



Corredor de las aulas, entortado en mal estado



Piso de las aulas, entortado manchado y deteriorado



Malla perimetral en mal estado



Deterioro y agujereada la malla perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JUAN VÉLIZ JUÁREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARIA CAHABÓN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-1572-41	FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2025



Techo de láminas agujereadas de batería de baños de niñas deteriorado




Estructura de madera podrida con peligro a caerse




Portón principal averiado, despintado y de mal aspecto



Salida hacia los baños de niñas, en mal estado y peligro para las estudiantes



Canal de aguas pluviales deteriorado



Canal en mal estado y de mal aspecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público