

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M. CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	6/10/2025



Foto1. Módulo1: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas, debido al deterioro. (Parte frontal de los módulos a remozar).



Foto 2: Módulo 1: Evidencia del deterioro de las láminas en las aulas (parte posterior del los módulos a remozar).



Foto 3. Módulo 1: Interior de los módulos de aulas a sustituir lámina acanalada, por láminas troqueladas.



Foto 4. Módulo 2: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica. (Interior de los módulos a remozar).



Foto 5. Módulo 2: Exterior de los módulos a sustituir estructura de madera por estructura metálica.



Foto 6: Módulo 3. Sustitución de sistema eléctrico por deterioro (parte interior de los módulos a remozar)

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 7. Módulo 3: Se sustituirá el sistema eléctrico del corredor del módulo de aulas.




Foto 8. Módulo 4: Sustitución de láminas acanaladas, por láminas troqueladas debido a deterioro, en el servicio sanitario.



Foto 9. Módulo 4: Sustitución de puertas del servicio sanitario, por deterioro y malas condiciones estructurales.



Foto 10. Módulo 4: Mantenimiento de pintura en muros interior y exterior del servicio Sanitario.




Foto 11. Módulo 5: Sustitución de panel divisor de aula de madera por división metálica, debido a deterioro y daños en elementos de soporte lo cual al desprenderse representa un riesgo para la población estudiantil. (Aula de Tercero Primaria)



Foto 12. Módulo 5: Segundo panel divisor de aula de madera a sustituir por división metálica, debido al deterioro y mala condición estructural. (Aula de Sexto Primaria)

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M. CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 13. Módulo 6: Colocación de puerta al área de cocina, lado frontal.



Foto 14. Instalación de puerta al área de cocina, del lado posterior.



Foto 15. Módulo 7: Mejoramiento de muro de mampostería a módulo del aula de primero B, debido a que al faltar 4 hiladas de block, el ruido pasa fácilmente al otro aula lo que interfiere en el proceso de concentración y aprendizaje de los estudiantes.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público