

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M. CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	26/11/2025



Foto1.Módulo 1.Sustitución de cubierta de lámina acanalada, por lámina troquelada. Cubierta de techo, completamente instalada en los tres módulos de aulas.




Foto 2:Módulo 1 y 2. Interior de la cubierta de techo y estructura metálica, instalada en los tres módulos de aulas.



Foto 3. Módulo 3: Sustitución del sistema eléctrico en cuatro módulos de aulas. Instalación completa del nuevo sistema eléctrico en los cuatro módulos.(Exterior)




Foto 5.Módulo 3: Interior de la instalación eléctrica, realizada en cuatro módulos de aulas.




Foto 5.Módulo 4: Sustitución de cubierta de lámina, estructura de techo y puertas en el servicio sanitario. Las instalaciones fueron realizadas correctamente.



Foto 6:Módulo 4: Mantenimiento de pintura de interior y exterior del servicio sanitario finalizado.


Firma y sello del Presidente de la OPF
EORM CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	26/11/2025




Foto 7. Módulo 4: sustitución de letrina plastica, la instalación se encuentra completa.



Foto 8. Módulo 5: Sustitución de panel divisor de aulas de madera por metal. Vista general de módulos divisores metálicos. Ambos se encuentran instalados correctamente y en funcionamiento.



Foto 9. Módulo 6: Instalación de puertas de cocina. Puerta del lado derecho de la cocina se encuentra correctamente instalada.



Foto 10: Módulo 6: Puerta del lado izquierdo de la cocina se encuentra instalada y en un buen estado.




Foto 11. Modulo 7: Mejoramiento en muro de mampostería en un módulo de aula. Muro de mampostería concluido y en buen estado dentro del módulo de aula.



Foto 12. Módulo 8: Reparación y mantenimiento de depósito de agua. El tinaco se encuentra instalado.

Firma y sello del Presidente de la OPF
EORM CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.