

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz      | MUNICIPIO:                     | Chahal               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Jolom Chacou |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-0070-41     | FECHA:                         | 10/11/2025           |



Foto 1: Se observan los trabajos de reparación de repello en paredes exteriores e interiores.




Foto 2: Los miembros de la comunidad se encontraban presentes para brindar mano de obra no calificada.




Foto 3: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores del aula, para crear un ambiente digno y saludable.




Foto 4: Se observan los trabajos de nivelacion y compactacion del suelo previo a realizar el entortado de concreto.



Foto 5: Trabajos de nivelacion y compactacion en el suelo de tierra del aula.



Foto 6: Se observan los trabajos de fundicion y alisado del piso de torta de concreto en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público