

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1011-41	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: vista de la COPB Cuando su estructura era de madera



Foto 2: colocacion de estructura metalica



Foto 3: inicio de la colocacion del piso ceramico despues del levantado en su totalidad del entortado de cemento



Foto 4: vista anterior de las ventanas




Foto 5: colocacion del entortado de cemento nuevamente para la base del piso ceramico



Foto 6: colocacion de andamio par la colocacion de block solera de cuatro hileras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público