



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verpaz                 | MUNICIPIO:                     | Chahal              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M Caserio Sexan Chiyu | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Sexan chiyu |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-7119-43               | FECHA:                         | 28-08-2,025         |



Foto1: Proceso de la sustitucion de laminas y costaneras del modulo 1



Foto 2: Se observa pintando las paredes del modulo 1



Foto 3: Se observa que se esta instalando la energia electrica en el modulo 1




Foto 4: se observa que se esta construyendo la base de tinaco



Foto 5: Se observa la sustitucion de la malla del muro perimetral



Foto 6: Se observa la sustitucion de pintura en el porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Concepcion POP tz'u

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

