



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserio Sexan Chiyu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sexan Chiyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-7119-43	FECHA:	09-09-2,025



Foto 1: Asi quedo la estructura del techo del modulo 1



Foto 2: Asi quedaron las paredes del interior del establecimiento



Foto 3: Asi quedo instalada la energia electrica




Foto 4: Asi quedo Instalado la base de tinaco




Foto 5: Se observa la sustitucion de malla y tubos galvanizados en el lado de enfrente del muro perimetral



Foto 6: Se observa el porton pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Concepción Poptziú

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserio Sexan Chiyu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sexan Chiyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-7119-43	FECHA:	09-09-2,025



Foto1: Asi quedaron los nuevos sanitario



Foto 2: Asi quedaron las puertas de pvc en los baños




Foto 3: asi quedaron las ventanas con los vidrios nuevos






Foto 4:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONCEPCION POP TZIY

Firma y sello del Presidente de la O.R.B.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

