

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA SEQUIXQUIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIXQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0009-41	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2025



Fotografía 1: Fotografía del techo del edificio escolar de dos aulas, que requiere reparación de estructuras metálicas y sustitución de láminas acanaladas a troqueladas.




Fotografía 2: Vista de la estructura de techo de madera, se sustituirá por estructura de techo de metal.




Fotografía 3: Se observan las paredes de block inconclusas, por lo que se repararán para poder mejorar la condición en la que los estudiantes desarrollan el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Fotografía 4: Se observa la necesidad de reparar el piso de torta de concreto del aula.



Fotografía 5: Vista de la estructura de techo y cubierta de lámina, se instalará estructura de metal galvanizada y cubierta de lámina troquelada Cal 26.



Fotografía 6: Vista de las ventanas de madera, se instalarán ventanas de metal para mejorar la iluminación y ventilación dentro del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	de	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	----	---