



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0096-46	FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: A la vista se tiene el material que tiene el techo de este edificio, se tiene previsto cambiar la estructura metálica, por lo que el techo no se podrá seguir utilizando el mismo.



Foto 2: Se evidencia que la lámina que cubre esta parte de este edificio tiene deterioro.



Foto 3: En esta parte del techo hay filtraciones de agua, por lo que es necesario realizar el cambio de techo.



Foto 4: La lámina que cubre esta parte del edificio es de bajo calibre.




Foto 5: En algunas partes del techo existen filtraciones de agua, por lo que se hace necesario resolver este problema.




Foto 6: En esta parte del techo también hay filtraciones de agua cuando llueve. No están totalmente encajadas las láminas con las costaneras y los capotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0096-46	FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Se evidencia que el material que tiene el soporte del techo es de madera y en la actualidad sufre deterioro por el tiempo y los por insectos que consumen madera.



Foto 2: Todo la estructura del soporte del techo es de madera, se observa que tiene cielo falso, pero este representa peligro debido a que no esta bien fijado.



Foto 3: Esta parte es el interior de una de las aulas, todo el soporte de techo es de madera y algunas partes están muy deterioradas.



Foto 4: Esta panorámica permite observar con mayor detalle la estructura de madera que soporta el techo y que según se observa ya tiene deterioro.



Foto 5: Se observa otra panorámica del soporte de techo.



Foto 6: Es una vista de la estructura de soporte desde el pasillo, donde se puede observar el material que comprende.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0096-46	FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Se observa una de las puertas de las aulas que tiene este edificio, vista desde adentro, la parte de madera se ha mantenido por la pintura, sin embargo la parte de malla se ha deteriorado.



Foto 2: La puerta es de madera y presenta daños en su estructura..



Foto 3: Se evidencia el deterioro que ha sufrido la puerta, visto desde dentro y como se ha mantenido..



Foto 4: Esta puerta es doble, se evidencia el material con que esta hecha y el deterioro que tiene. Con malla se le ha dado forma.



Foto 5: Se observa el daño que tiene esta puerta que da acceso a un salón de clases.



Foto 6: Esta puerta da acceso a una de las aulas, se observa el tipo de puerta y el estado en que se encuentra los materiales de que estan hechos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V.
INED
BARRIO EL CENTRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA
DIRECCIÓN
JORNADA
VERDE



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0096-46	FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2025



Foto 1: Este edificio no presenta en ninguna de sus ventanas balcones, siendo necesario por los materiales y enseres que están dentro del salón de clases.



Foto 2: En esta vista también se observa que este salón no tiene balcones y por seguridad es necesario su colocación.



Foto 3: Otra panorámica de las ventanas, donde se observa que no cuentan con balcones.



Foto 4: En esta parte se observa que tampoco hay balcones en las ventanas del salón.



Foto 5: Se observa desde adentro de uno de los salones de clase que no hay balcones para proteger los bienes.



Foto 6: Se evidencia la necesidad de colocación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

