

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Amazonas Sector VI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0022-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Se observa la cantidad de vidrios quebrados. Módulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de las laminas del corredor. Módulo 2



Foto 3: Se observa el aula de taniles y techo en mal estado. Módulo 3



Foto 4: Se observa que el aula no esta circulada correctamente. Módulo 3



Foto 5: Se observa la pared deteriorada y falta de pintura. Módulo 2



Foto 6: Se observa el techo en mal estado del pacio para bajar al aula de preprimaria. Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

