

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ              | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM ALDEA SAN IGNACIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN IGNACIO    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0024-43             | FECHA:                         | 3 de octubre de 2025 |



Foto 1: Estado actual piso aulas , se necesita el cambio de piso a piso cerámico.



Foto 2: Mejoramiento de piso tipo torta a piso cerámico en corredor de aulas.



Foto 3: Estado actual de bodega , mejoramiento en puertas , ventana , levantado de muro de paredes a techo e instalación de piso.



Foto 4: reparación de muro perimetral muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ              | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM ALDEA SAN IGNACIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN IGNACIO    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0024-43             | FECHA:                         | 3 de octubre de 2025 |




Foto 5 : Estado actual de la Galera primeros auxilios, se necesita instalación de piso y cambio de lámina troquelada calibre 26 y estructura metálica de techo.



Foto 6: Galera para apoyo emocional en mal estado , se necesita el mejoramiento de la estructura tipo pórtico, lámina troquelada calibre 26 e instalación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Firma y sello del Presidente de la OPE


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo