

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNILLAS ALDEA VAINILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1501-0130-45	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRAL , MALLA EN MAL ESTADO , SE SUSTITUIRÁ EL MURO DE MALLA POR MURO DE BLOCK




Foto 2: ESTADO ACTUAL LAS VENTANAS SIN VIDRIOS



Foto 3: ESTADO ACTUAL DE AULA , TECHO EN MAL ESTADO Y PARED CON FILTRACIONES DE AGUA



Foto 4: ESTADO ACTUAL DE LA BODEGA , FILTRACIONES DE AGUA POR TECHO CON AGUJEROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---