

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

POSTERIOR

☐

|                             |                                                          |                                |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz                                             | MUNICIPIO:                     | Salamá              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Vicente   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0131-45                                            | FECHA:                         | 02 de Enero de 2025 |



Foto1: Vista lateral de la estructura.



Foto 2: Colocación de costaneras del entechado de la estructura.




Foto 3: Colocación de costaneras del entechado de la estructura.



Foto 4: Vista lateral de la estructura ya con un avance del 80%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalía Acolip  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |                                                          |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz                                             | MUNICIPIO:                     | Salamá                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Vicente       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0131-45                                            | FECHA:                         | 25 de Noviembre de 2025 |



Foto1: Marcaje del área a trabajar la estructura.



Foto 2: Realización del sanjeo y pega de block.



Foto 3: Pega de block llegando a la mitad de la estructura.



Foto 4: Fundición de solera de ventanas en la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalba Aicalip

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

