

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                            |                                               |                                |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:              | BAJA VERAPAZ                                  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TEMPISQUE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 15-01-0162-46                                 | FECHA:                         | 25/04/2025         |



Foto1: Se realizará la reparación del muro perimetral del establecimiento educativo, ya que su deterioro permite el ingreso de animales y personas ajenas que ocasionan daños a la infraestructura. Además, algunos estudiantes del nivel primario han salido por estas áreas sin supervisión, lo que representa un riesgo para su seguridad. También se busca prevenir el ingreso de personas externas, incluyendo a un miembro de la comunidad con problemas de salud mental, con el objetivo de resguardar a los estudiantes y proteger el entorno escolar.



Foto 2: Se realizará el mantenimiento e instalación de un portón de metal, ya que el actual no cierra correctamente, lo que dificulta asegurar con candado. Esta situación ha permitido que estudiantes del nivel primario salgan sin supervisión y que el portón quede abierto, facilitando el ingreso de animales. Además, se busca prevenir el ingreso de personas ajenas al establecimiento, incluyendo a un miembro de la comunidad con problemas de salud mental, con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes.



Foto 3: Se realizará el mejoramiento de la losa del patio y la sustitución de la estructura metálica de soporte, ya que las láminas presentan agujeros que permiten el paso del agua durante la época de lluvia, lo que provoca acumulación de lodo en el área. Además, las costaneras centrales están quebradas, lo que representa un riesgo para la comunidad educativa. Este espacio es utilizado para la realización de actividades cívicas, reuniones con padres de familia y alumnos, así como para el desarrollo de actividades prácticas, por lo que es fundamental contar con condiciones seguras y adecuadas.



Foto 4: Se realizará mantenimiento a las instalaciones eléctricas del establecimiento, ya que actualmente no se cuenta con varios focos, hay tomacorrientes quebrados y en algunas áreas no funcionan los interruptores. Asimismo, se llevará a cabo la sustitución e instalación de chapas en aulas y servicios sanitarios, debido a que las llaves actuales presentan fallas, dificultando su uso, especialmente en las de doble llave, que tienden a trabarse al intentar abrir o cerrar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Ejecutiva Pública

