

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0023-46	FECHA:	01 AL 29/05/2025




Foto 1: Cabar a profundidad: Se puede observar que cabarán a gran profundidad para que queden bien cementados los parales que servirán en sostener el techo de lámina.




Foto 2: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO Y ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 3: MEJORAMIENTO CON LOSA DE PATIO Y SU ESTRUCTURA DE TECHO.




Foto 4: PARALES DE CEMENTO: Elaboración de 6 parales de cemento en parte de la losa y tierra para poder sostener con firmeza el techado de lámina.



Foto 5 y 6: ESTRUCTURA DE TECHO: Proceso de la colocación de estructura de techo en el espacio asignado.



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia.	Firma y sello del Director Centro Educativo.
--	---