

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0052-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Se mejorará un muro de contención y barandas, lado sur, oriente y poniente del establecimiento, debido que en la época de invierno ha habido deslizamiento y pelagra la integridad de los niños.



Foto 2: Colocación de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3", ya que en épocas de invierno se empoza el agua detrás del establecimiento, con el objeto de proteger la pared del establecimiento.



Foto 3: Reparación de piso de granito del corredor del establecimiento y compra de pintura para todas las paredes del establecimiento y cocina.



Foto 4: Renovación del portón de ingreso del establecimiento y reparación de cuneta del contorno del establecimiento para la conducción de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Arnoldo Mendoza Sic

ESCUELA OFICIAL SAN AGUSTÍN SAN MIGUEL CHICAJ B.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

ESCUELA OFICIAL SAN AGUSTÍN SAN MIGUEL CHICAJ B.V.

DIRECCION