

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0145-45	FECHA:	5/08/2025




Se prioriza mejorar la cubierta de lámina y estructura de techo del aula del grado de segundo básico con estructura de lámina troquelada y soporte de metal ya que se encuentran en malas condiciones.



Se prioriza hacer mejoramiento del sistema eléctrico en el aula del grado de segundo básico ya que no contamos con todo el sistema eléctrico dentro y fuera del aula



Se prioriza hacer sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en el aula de segundo básico.



Se prioriza hacer reparación de cuneta de concreto en la parte externa de las aulas del instituto ya que las que tenemos ya están deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SSYR

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

