



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE RAMOS ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo



Foto 2: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo



Foto 3: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo




Foto 4: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo




Foto 5: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo



Foto 6: Reparación de Muro de Contención con reforzamiento con cuneta y drenes, lado sur del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

