



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joya de Ramos Aldea Las Ventanas, RABINAL B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2190-42	FECHA:	28/11/2025




Foto1: Se aprecia el inicio de sanjeo para el cimiento del muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 2: Se observa el ancho y profundidad del sanjeo a nivel del suelo, para iniciar con las columnas en el Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 3: se observa el arduo trabajo, avanzando cada día con las columnas, en el Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes



Foto 4: Se aprecia las columnas ya paradas, en el Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes




Foto 5: se observa la fundición de la primera solera y columnas del Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes



Foto 6: se puede apreciar las columnas ya fundidas del Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes suroeste.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público