



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joya de Ramos Aldea Las Ventanas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-2190-42	FECHA:	28/12/2025




Foto 1: Se aprecia la finalización del mejoramiento de muro de contención suroeste.




Foto 2: Se observa la unión de columnas suroeste del Mejoramiento de muro de contención con concreto lanzado y drenes.



Foto 3: se aprecia la altura, el ancho y columnas resistentes en la unión de los muros suroeste



Foto 4: Se observa los drenes en todo el área del muro de contención, el grosor de columnas, la altura, apreciando un muro fuera de peligro.




Foto 5: se aprecia la culminación del muro de contención de altura y como ha quedado la maya del muro de contención.




Foto 6: notablemente se aprecia la culminación del muro de contención con éxito y un corazón agradecido con todos aquellos que intervinieron desde el inicio hasta el final.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público