

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-2054-42	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral con tres hiladas de block, simintación, tubos y malla galvanizada.



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral con tres hiladas de block, simintación, tubos y malla galvanizada.



Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral con tres hiladas de block, simintación, tubos y malla galvanizada.



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral con tres hiladas de block, simintación, tubos y malla galvanizada.




Foto 5: Mejoramiento de muro perimetral con tres hiladas de block, simintación, tubos y malla galvanizada.



Foto 6: Suministro de instalación de porton de acceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Matías López Matías
Firma y sello del Presidente de la OPF


Ana Elizabeth Matías Hernández
Firma y Sello Director Centro Educativo Público