

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COOPERATIVA CUMBRE SACSAMANI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0012-42	FECHA:	8/08/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- La infraestructura esta dañada por el tiempo y afectada por termitas



Foto2: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- La infraestructura no presenta buena ventilacion ni iluminacion



Foto3: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- La seguridad se ve afectada por la condicion de la puerta ya que esta ya esta debil y se mueve mucho



Foto4: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- El piso presenta agrietamiento y agujeros lo cual hace dificil mantener limpia e higienica el aula



Foto5: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- La estructura del techo esta debil gracias a la existencia de termitas



Foto6: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PORTICO- Las paredes no brindan la provacidad adecuada y presenta filtracion de agua para la temporada de lluvia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

