



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ELENA PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0103-45	FECHA:	09/12/2025




Foto1: INICIO DEL TRABAJO CON PERFORACIÓN PARA FUNDIR BASES DE CONCRETO Y ESTRUCTURA METAL GALVANIZADA



Foto 2: COLOCACIÓN DETIJERA DE ESTRUCTURA METALICA PARA ENTECHADO GALVANIZADA 4X4 CHAPA 16




Foto 3: COLOCACIÓN DE COSTANERAS 2X4X6 CHAPA 16 PARA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS GALVANIZADAS




Foto 4: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA ENTECHADO GALVANIZADA 4X4X6 CHAPA 16 DE 5X10 METROS, SUSTITUCIÓN DE MEJORAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: COLOCACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS DE 23 PIES Y 18 PIES CALIBRE 26



Foto 6: TUBERIA PARA ENTUBACIÓN DE BAJADA DE PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---