

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0108-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Cimiento en deterioro debido a la humedad, antigüedad y mala calidad de los materiales.



Foto 2: Columnas desmoronándose debido a humedad.




Foto 3: Muros en muy mal estado.



Foto 4: Paredes con agujeros debido a la mala calidad del material, así como personas que ingresan con malas intenciones.



Foto 5: Piso de concreto casi inexistente ya.



Foto 6: Piso de cemento en muy malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0108-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 7: Cubierta de lamina acanalada de baja calidad y estructura de techo.



Foto 8: Techo de lamina con falta de mantenimiento.




Foto 9: Puertas de metal en mal estado ya no funcionales.




Foto 10: Puertas con cadena y candado, sin chapas.



Foto 11: Ventanas en mal estado.




Foto 12: Ventanas flojas que representan un peligro para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
--



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

