

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0108-43	FECHA:	28/10/2025



Foto 1: CIMIENTO CORRIDO CON MATERIALES DE CALIDAD




Foto 2: COLUMNAS CON HIERRO LEGÍTIMO




Foto 3: MUROS DE BLOCK NORMADO



Foto 4: PAREDES CON CEMENTO Y BLOCK NORMADO



Foto 5: LOSA INTERIOR DE CEMENTO UGC.




Foto 6: LOSA INTERIOR DE CEMENTO UGC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0108-43	FECHA:	28/10/2025




Foto 7: CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA



Foto 8: CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 9: ESTRUCTURA DE TECHO CON COSTANERA CHAPA 16




Foto 10: PUERTAS




Foto 11: VENTANAS TIPO BALCÓN




Foto 12: VENTANAS TIPO BALCÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

