

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purullá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0133-42	FECHA:	13/08/2025



Foto 1: Las paredes de las esquinas están ya casi despegadas y corren riesgo de caer con un fuerte sismo



Foto 2: las paredes por dentro se encuentra abiertas y no es adecuado para poder ser utilizada, también parte de la puerta no es tan segura y tiende a caerse



Foto 3: las paredes se encuentran agrietadas aumentando el peligro con una posibilidad de caerse y poniendo en riesgo la vida de los niños a la hora de recreo



Foto 4: el techo se encuentra en mal estado lo cual es necesario cambiarlo



Foto 5: Las infraestructuras de la parte de afuera del aula se encuentran deterioradas porque la mayor parte está construida de adobe. Es aquí en la misma parte exterior que se necesita de aplicar pintura




Foto 6: este es el lado interior del aula lo cual no cuenta con ventanas y es necesario para una buena ventilación para uso de los niños. También aquí se va a necesitar la aplicación de la pintura interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo

